



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

В Индустриальном районе города Перми следователи устанавливают обстоятельства гибели машиниста



Следственным отделом по Индустриальному району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела машиниста.

Предварительно установлено, что 21 апреля 2021 года в утреннее время машинист одной из подрядных организаций города Перми на тракторе осуществлял работы по уборке дорожного полотна на улице Шоссе Космонавтов. Не выключив щетку трактора, мужчина подошел к ней, после чего уборочный механизм затянул его под щетку. От полученных многочисленных травм мужчина скончался.

В настоящее время следователями выясняются обстоятельства произошедшего, в том числе механизм получения смертельной травмы. По результатам проверки следователем будет



Официальный сайт
Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Пермскому краю

принято законное и обоснованное процессуальное решение.

При использовании информации, содержащейся в пресс-релизе, ссылка на следственное управление СК России по Пермскому краю обязательна.

21 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://perm.sledcom.ru/news/item/1559349>